


SBB-Durchlass Märzenbächli Studienauftrag

Der Bachdurchlass Märzenbächli befindet sich in der Gemeinde Romanshorn im Kanton Thurgau. 2016 wurden durch die SBB verschiedene Mängel/Schäden festgestellt, woraufhin wir für eine Kurzstudie angefragt wurden. Neben der Durchführung einer Zustandsuntersuchung wurden hydraulische Berechnungen angestellt und verschiedene Instandsetzungsmassnahmen aufgezeigt. Neben dem Ersatz von Randbord und Absturzsicherung muss das bestehende Natursteinmauerwerk instandgesetzt werden.



SBB - Durchlass Märzenbächli
Romanshorn

Bearbeitungszeitraum
2019 - 2020

Bauherrschaft

SBB Region Ost

Vermessung und Hydraulik

M. Wiesendanger AG, Wetzikon